











CATERPILLAR RADLADER 907 H2

ALLGEMEINES		BILDER
ID	18187	     
Année	2013	
heures	6277	
Poids [to]	5,8	
Notice d'utilisation	✓	
DÉTAIL DU MOTEUR		
Constructeur	CAT	     
Moteur [type]	C3.3B	
Puissance moteur [kW]	55	
Niveau de gaz d'échappement	Tier3	
Dernier service [h]	6000h / 01.11.22	
EPA-Plakette	✓	
ÉQUIPEMENTS		
Attache rapide hydraulique	✓	     
Fourche de palette	✓	
Godet 4 en 1 [m³]	0,9	
Direction par châssis articulé	✓	

ÉTAT			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Huile moteur	✓		
Fuites	✓		
Leckgas	✓		
Comportement du alemarrage moteur	✓		
Fumée	✓		
Auspuffanlage	✓		
Radiateur	✓		
Etat global	✓		
HYDRAULIQUE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Flexibles	✓		
Pompes	✓		
Moteurs	✓		
Vérins	✓		
Fuites	✓		
Etat global	✓		
KABINE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Siège	✓	Sitz erneuert	
Vitres	✓		
Display/Interrupteur	✗	Display schlecht erkennbar	
Chauffage	✓		
Etat global	✓		
ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Éclairage	✓		
Démarrreur	✓		
Électronique	✓		
Batterie	✓		
Etat global	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pneu avant gauche	70%		
Pneu avant droit	80%		
Pneu arrière gauche	70%		
Pneu arrière droit	80%		
USURE	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Pelle	70%		
Direction	✓		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	PHOTOS
Transmission	✓		
Freins	✓		
Mecanisme de déplacement	✓		
Carrosserie	✓	Motorhauben Grill gebrochen	
Essieux	✓		
Autre	✓		